

TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM
CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN BẮC

Số: 1346/QLBMB-TGV

V/v mời tham gia chào giá gói sửa chữa hệ thống
điều hòa trung tâm VRV Daikin Out12 khu 3
trung tâm ATCC/HAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2026

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ

Hiện nay, Công ty Quản lý bay miền Bắc đang chuẩn bị thực hiện hạng mục “sửa chữa hệ thống điều hòa trung tâm VRV Daikin Out12 khu 3 trung tâm ATCC/HAN”.

Bằng văn bản này, Công ty Quản lý bay miền Bắc mời các nhà cung cấp dịch vụ tham gia chào giá với các nội dung như sau:

1. Chào giá dịch vụ theo nội dung công việc như sau:

- Sửa chữa hệ thống điều hòa trung tâm VRV Daikin Out12 khu 3 trung tâm ATCC/HAN.

(Chi tiết nội dung, khối lượng công việc bảo dưỡng tại Phụ lục đính kèm)

2. Thời hạn nộp hồ sơ chào giá dịch vụ: trước 16h ngày 15/4/2026 (trong giờ làm việc).

3. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Công ty Quản lý bay miền Bắc - Tầng 2, tòa B, số 5/200 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.38860961/ 0375.250.879 (Mr. Điệp)

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TGV (04b) *CD*

**TL GIÁM ĐỐC
TỔ TRƯỞNG TỔ GIÚP VIỆC**



Lê Quang Điệp

Phụ lục
Nội dung khối lượng công việc sửa chữa
 (Kèm theo công văn số 1546/QLBMB-TGV ngày 09 /04/2026)



STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN	ĐVT	SL
I	Cung cấp và thực hiện thay thế linh kiện khắc phục dàn nóng Daikin, MODEL: PXQ18PAY18		
1	Block biến tần (công suất ~16HP, hãng Daikin, loại inverter scroll)	Cái	1
2	Block cơ (công suất ~2HP, hãng Daikin, loại scroll)\	Cái	1
3	Cáp cơ làm mát đường nén (cáp tiết lưu cơ, hãng Daikin)	Cái	2
4	Cáp inverter làm mát đường nén (cáp tiết biến tần, hãng Daikin)	Cái	2
5	Thân van tiết lưu điện tử (Van EEV hãng Daikin, dùng cho VRV R410A)	Cái	2
6	Coil van tiết lưu điện tử (5 dây) (coil 5 dây Daikin, điện áp 12V/220V)	Cái	2
7	Phin lọc dầu D6 (lọc dầu chuyên dụng hệ VRV, hãng Daikin)	Cái	1
8	Phin lọc D6 cho 3 đường cáp (lọc gas D6, dùng cho hệ R410A)	Cái	3
9	Cảm biến chùm 5 dây (sensor nhiệt độ + áp suất Daikin VRV, loại 5 dây)	Bộ	1
10	Gas lạnh R410A (hãng Sinoron xuất xứ trung quốc, 11,3kg/bình)	Bình	6
11	Thổi rửa hệ thống bằng nitơ	Hệ	1
12	Hàn nối, xử lý kín hệ thống bằng oxy- gas chuyên dụng	Hệ	1
13	Hút chân không, nạp ga	Hệ	1
14	Chạy thử, kiểm tra áp suất và hiệu suất hoạt động	Lần	1
II	Cung cấp và thực hiện thay thế linh kiện khắc phục dàn lạnh Daikin, MODEL: FXMQ80PVE (E016885)		
1	Thân van + coil van tiết lưu điện tử	Bộ	1
2	Sensor dàn lạnh (địa chỉ 15, 17)	Bộ	2
3	Kiểm tra, chạy thử và hiệu chỉnh hệ thống	Lần	1

*** Yêu cầu về nội dung báo giá gồm:**

- Nội dung và khối lượng công việc theo yêu cầu ở trên.
- Giá chào (đã bao gồm đầy đủ thuế, phí và các dịch vụ liên quan).
- Hiệu lực của báo giá, thời gian thực hiện, địa điểm thực hiện dịch vụ
- Thông về địa chỉ, số điện thoại liên hệ, mã số thuế của Nhà cung cấp dịch vụ.
- Ngày ban hành báo giá.
- Ký tên của người báo giá.
- Yêu cầu bảo hành: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng đối với vật tư lắp đặt sửa chữa.